



GM CIS


GM CIS
Testovskaya str., 10, 9-th floor
123317, Moscow
Russia

06.08.2012 г.

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем о том, что при возникновении необходимости демонтажа защитных декоративных планок дверей (арт. 15950368; 15950342) на дверях автомобиля Chevrolet Tahoe возникает необходимость замены данных деталей, так как в штатной комплектации данные детали приклеены к поверхности дверей и при демонтаже деформируются, что исключает возможность установки детали повторно с надлежащим качеством выполнения операции.

Менеджер по развитию бизнеса
кузовного ремонта



/Д.М. Чеховской/